

阿里山林業鐵路 107 年 9 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	107.9.13	嘉義線 7K+000M	鐵路行車規則第 122-3 條第 8 款： 車輛故障	<ol style="list-style-type: none"> 1 次車整備時發現有 4 節車廂冷氣機故障，經更換機車後冷氣機正常運作，嘉義站發車延誤 10 分鐘；1 次車行經嘉義線 7K+000M 時發現冷氣機又發生故障，抵達竹崎站後即通報救援，經更換列車後，1 次車於 12 時 22 分抵達奮起湖站，延誤 62 分鐘。 經檢修故障原因為機車與車廂連接之 440V 電源線接頭焊錫接點融化，造成鬆脫接觸不良。 	已加強冷氣電源線檢修作業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無人員死傷。 2. 440V 電源線接頭焊錫接點融化，鬆脫。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 影響列車：1 次車。 2. 影響旅客及誤點情形：86 人，誤點 62 分鐘。 <p style="text-align: center;">2</p>	