

阿里山林業鐵路 111 年 3 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：2 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	111.3.19	鹿麻產車站 (本線 10K+840m)	鐵路行車規則第 62 條第 12 款：外物入侵	1. 第 3 次車 10 時 3 分準備進入鹿麻產車站時，發現遊客站立軌道拍照，因影響列車進站，第 3 次車於站外停車，經勸離遊客仍未離開，因此通報竹崎站請轄區派出所協助處理。 2. 派出所員警於 10 時 10 分抵達車站，並將拍照遊客帶回派出所製作筆錄。	無	無	第 3 次車抵達竹崎站延誤 10 分鐘，抵達終點站十字路站延誤 8 分鐘。	
2	111.3.20	第 76 號平交道(本線 45K+571m)	鐵路行車規則第 62 條第 12 款：外物入侵	1. 11 時 30 分遊覽車進入林鐵第 76 號平交道時，平交道剛好作動，因假日奮起湖地區車輛較多，且該平交道與具坡度之公路斜交，遮斷桿開始放下時，遊覽車未完全離開平交道，造成遊覽車擦撞遮斷桿。 2. 奮起湖站接獲通報，第 1 次車停止發車，於確認受損遮斷桿未影響列車運轉後，第 1 次車 11 時 33 分開車。 3. 後續奮起湖車站已向轄區派出所備案，並與遊覽車駕駛至派出	無	遮斷桿彎曲受損	第 1 次車奮起湖站延誤 3 分鐘於 11 時 33 分開車，12 時 3 分抵達終點站十字路站，延誤 3 分鐘。	

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及 設備受損情形	運轉影響情形	備註
				所製作筆錄。				