

阿里山林業鐵路 111 年 5 月行車事故事件月報表（修正）

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	111.5.17	本線 51K+900m	鐵路行車規則第 62 條第 12 款：外物入侵	<p>1. 第 2 次車 14 時 00 分行經本線 51K+900m(十字路=多林)時遇落石侵入軌道，因無法單獨清除，即通報奮起湖車站連絡道班至現場搶修，十字路道班及奮起湖道班分別於 14 時 23 分、15 時 06 分抵達現場，15 時 18 分落石清除完畢，經檢查鋼軌及枕木無損害後，第 2 次車 15 時 22 分現場開車。</p> <p>2. 經研判，落石與山區午後連續降雨，造成該處邊坡土石鬆動有關。</p>	道班朝巡時已加強注意該處邊坡狀況，後續無回報異常情形。	無	第 2 次車 15 時 25 分抵達多林站延誤 79 分鐘，17 時 47 分抵達終點站嘉義站，延誤 56 分鐘。	

註：依據交通部鐵道局 111 年 7 月 19 日鐵道營字第 1110016416 號函審查意見補正。