

## 阿里山林業鐵路 110 年 9 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	110.9.4	本線 17K+050M	鐵路行車規則第 122-3 條第 12 款： 外物入侵	<p>1. 15 時 30 分竹崎站接獲 17K+050M 現場監視人員通報，山區發生短時強降雨，該處邊坡再次發生土石滑落侵入路線，隨即通報第 2、6 次車至樟腦寮站時停車，因雨勢未減緩，邊坡土石持續滑落，因此通報啟動公路接駁措施。</p> <p>2. 第 2、6 次車於樟腦寮站停車，管理處啟動公路接駁措施，疏運列車旅客。</p>	<p>1. 持續派道班人員午後於該路段，監視邊坡狀況。</p> <p>2. 9 月 4 日已於擋土牆打設鋼軌樁，防止較大石塊滑落侵入路線。</p> <p>3. 管理處已完成邊坡現勘，啟動設計作業中，預計今年 11 月(乾季)發包施工整治。</p>	人員無死傷、列車無受損。	<p>1. 第 2、6 次車取消樟腦寮站至嘉義站營運區間，及取消嘉義站至北門站第 11、13 次列車。</p> <p>2. 兩列車受影響旅客合計 66 人，旅客於樟腦寮改乘接駁公車前往竹崎站、北門站及嘉義站等目的地，17 時 32 分接駁公車抵達終點站嘉義站，第 2、6 次車旅客分別延誤 41 及 11 分鐘。</p>	