

## 阿里山林業鐵路 108 年 5 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：2 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	108.5.18~19	阿里山站及嘉義線 49K+200	鐵路行車規則第 122-3 條第 15 款：天然災變	<p>1. 5 月 18、19 日阿里山地區因整日受豪大雨影響，時雨量及日雨量達到列車停駛標準，自 5 月 18 日 10 時起至 5 月 19 日 11 時止神木線及沼平線各取消 28 班次、30 班次。</p> <p>2. 5 月 18 日第 1 次車行經嘉義線 49K+200 時(第 33 號隧道東口，奮起湖站至多林站區間)時，因隧道積水淹過軌頂面長達 30 公尺，第 1 次車因此退回奮起湖站，經巡檢後積水仍無消退跡象，因此變更第 1 次車及第 3 次車運轉區間皆為行駛至奮起湖站，取消奮起湖站至十字路車站運轉區間，第 2 次車及第 6 次車並變更為奮起湖站發車。</p>	無	無	<p>1. 神木線 5 月 18 日及 19 日各取消 24 班次及 4 班次；沼平線 5 月 18 日及 19 日各取消 22 班次及 8 班次。</p> <p>2. 影響車次：第 1、3、6、2 次車計 4 班次，取消奮起湖站至十字路車站運轉區間。</p> <p>影響旅客：第 1 次車 12 人、第 3 次車 7 人。</p>	

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
2.	108.5.20	奮起湖站	鐵路行車規則第122-3條第15款：天然災變	奮起湖地區下午時雨量已達列車停駛標準，因此隨即啟動路線巡檢機制，經道班確認路線正常後，表訂14時30分開車之第2次車，15時35分始於奮起湖站開車，並於18時25分抵達終點站嘉義站。	無	無	1. 影響列車：第2次車，計1班車。 2. 影響旅客：93人。 3. 誤點情形：第2次車誤點94分	