

## 阿里山林業鐵路 112 年 3 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	112.3.31	阿里山車站	鐵路行車規則第 62 條第 3 款：冒進號誌	<p>處置過程：</p> <p>1. 上午 11 時 0 分阿里山站開往沼平站第 39 次車開車，神木站往阿里山站進站號誌機顯示險阻，阿里山監工區第 483 次由神木站往阿里山站行駛之台車接近阿里山站時，未於進站號誌機外方停車，而通過進站號誌機，發生冒進號誌異常事件。</p> <p>2. 阿里山站值班站長立即通知第 39 次車停車，第 483 次台車通過進站號誌機後亦於第 1 號轉轍器前停車。</p> <p>原因分析：</p> <p>台車駕駛未遵守號誌行駛。</p>	已向監工區同仁宣導台車務必遵守號誌行駛，後續亦納入台車駕駛人員教育訓練。	無	第 39 次車延誤 2 分鐘開車。	