

阿里山林業鐵路 111 年 10 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	111.10.16	本線 竹崎站起	鐵路行車規則第 62 條第 17 款：其他事件	1. 山區因起霧飄細雨導致鋼軌濕滑，第 311 次車自竹崎站起沿線部分路段發生機車動輪與鋼軌摩擦力不足，造成動輪空轉現象，抵達終點站奮起湖站時誤點 44 分鐘。 2. 第 1、3 次車受第 311 次車誤點影響，抵達終點站十字路站分別誤點 26、15 分鐘。	無	無	1. 第 311 次車抵達終點站奮起湖站，誤點 44 分鐘，影響旅客 108 人。 2. 第 1 次車抵達奮起湖站誤點 25 分鐘，影響旅客 88 人；抵達終點站十字路站誤點 26 分鐘，影響旅客 49 人。 3. 第 3 次車抵達奮起湖站誤點 18 分鐘，影響旅客 100 人；抵達終點站十字路站誤點 15 分鐘，影響旅客 16 人。	