

阿里山林業鐵路 112 年 8 月行車事故事件月報表

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：2 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	112.8.4~12.8.7	全線	鐵路行車規則第 62 條第 15 款：天然災變	因卡努颱風影響，嘉義縣、市列為豪大雨警報範圍，因此依據相關作業程序有關列車停駛之規定，及配合阿里山國家森林遊樂區休園措施，公告 8 月 4 日至 8 月 7 日各線列車停駛資訊。	本事件係依據相關作業程序辦理，復駛前由道班進行路線巡檢作業，確認路線安全無虞，列車始恢復正常行駛。	無	<p>停駛線別及車次，如下說明：</p> <p>1. 8 月 4 日本線定期列車第 1、2 次；專開列車第 313、314 次；祝山線 2 班次、神木線及沼平線各 24 個班次。</p> <p>2. 8 月 5 日本線定期列車第 311、1、3、312、2、6 次；祝山線 2 班次、神木線及沼平線各 24 個班次。</p> <p>3. 8 月 6 日本線定期列車第 311、1、3、312、2、6 次；祝山線 2 班次。</p> <p>4. 8 月 7 日本線定期列車第 1、2 次；專開列車第 213、214 次計 4 班次。</p>	

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
2	112.8.8	樟腦寮站至奮起湖站間	鐵路行車規則第62條第17款：其他事件	<p>1. 第1次車自樟腦寮站起至奮起湖站部分路段因鋼軌濕滑，造成機車動輪與鋼軌摩擦力不足，沿路發生空轉現象，12時10分抵達終點站十字路車站，誤點10分鐘。</p> <p>2. 受第1次車誤點影響，第3次車13時7分抵達終點站十字路車站，誤點37分鐘。</p>	本事件打滑主要原因，係因天候因素及軌頂面異物，林鐵處就司機員之機車動輪打滑處理，持續進行教育訓練，並加強路線巡檢作業。	無	<p>1. 第1次車11時32分抵達奮起湖站，誤點11分鐘，影響旅客130人；12時10分抵達終點站十字路車站，誤點10分鐘，影響旅客45人。</p> <p>2. 第3次車12時32分抵達奮起湖站，誤點41分鐘，影響旅客76人；13時7分抵達終點站十字路車站，誤點37分鐘，影響旅客16人。</p>	