

阿里山林業鐵路 111 年 1 月行車事故事件月報表(修正)

一、重大行車事故：0 件

二、一般行車事故：0 件

三、異常事件：1 件

項次	發生時間	發生地點	事件種類	處置過程及原因分析	檢討改進事項	人員死傷及設備受損情形	運轉影響情形	備註
1	111.1.26	祝山線 0K+300m	鐵路行車規則第62 條第12款：外物入侵	1. 第 683 次工程列車 11 時 52 分 行經祝山線 0K+300m 時，發現 前方軌道上有無動力台車，車長 立即拉下車長閘煞停列車，與台 車距離約 30 公尺，本案後續已由 阿里山車站向轄區派出所報案。 2. 第 683 次工程列車開車前，車 站人員依「路線上工程及設施維 修管制申請作業程序」連繫施工 聯絡人告知列車將通過施工地 點，施工聯絡人並回報已暫停施 工及淨空路線，本案發生原因為 工地施工人員未與施工聯絡人確 認，即擅自使用台車。	工程管理科室及 車站應分別依「阿 里山林業鐵路安 全管理稽核計畫」 及「路線上工程及 設施維修管制申 請作業程序」等規 定，落實管理稽核 及聯繫作業，並要 求廠商應加強工 地施工人員管理。	無	無(非祝山線清晨 營運時段)	